

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA (BR)  
ASSESSORATO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE  
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA



Città di  
Francavilla Fontana

# P.E.B.A.

## PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

*AMPLIAMENTO*

SINDACO: **AVV. ANTONELLO DENUZZO**  
ASSESSORE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE: **AVV. SERGIO TATARANO**  
ASSESSORE ALL'URBANISTICA: **AVV. DOMENICO ATTANASI**  
DIRIGENTE AREA TECNICA URBANISTICA: **ING. GAETANO PADULA**  
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: **GEOM. ANNA PAOLA PALADINI**

PROGETTISTA: PHD ARCH. PALMA LIBRATO

**SCHEDA CENSIMENTO  
SPAZI URBANI**

# FRANCAVILLA FONTANA

## a RUOTA LIBERA



DATA:  
GIUGNO 2025

SCALA METRICA:  
-

DOCUMENTO:

2.4



N° 1

Nome spazio esterno: Percorso

Amministrazione: Città di Francavilla Fontana

Indirizzo: Via Giuseppe di Vagno

Rilevatore: Studio Librato

Data rilievo: 29-04-2025



RIF	AMBITO DI VERIFICA	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAZIONE</b>				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		x	Il percorso pedonale ha larghezza adeguata ma in alcuni tratti presenta delle strozzature dovute alla presenza di ostacoli
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	x		Nei casi di alcuni accessi carrabili
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	x		In alcuni punti la pavimentazione del percorso presenta delle sconnessioni
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		x	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		x	
<b>2</b>	<b>DISLIVELLI</b>				
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		x	
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		x	
<b>3</b>	<b>OSTACOLI</b>				
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Presenza di segnaletica stradale, cabine Enel, pluviali, gradini di accesso alle abitazioni e una fontana dell'Acquedotto
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		x	

RIF	AMBITO DI VERIFICA	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>4 PARCHEGGI</b>					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		n. 2 posti auto pubblici dedicati alle persone con disabilità, di cui uno nei pressi della farmacia, e di posti auto con concessione
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	x		Rampa di raccordo con il marciapiede assente
<b>5 VARIE</b>					
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	–	–	Il semaforo presente appartiene ad un incrocio stradale analizzato nel PEBA approvato
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	–	–	In merito alla pubblica illuminazione, sarà necessario eseguire studi illuminotecnici specialistici
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	–	–	Assente
<b>ALTRO</b>					

#### ALTRE INFORMAZIONI

AREA SOTTOPOSTA A TUTELA

SI'

NO

TIPO DI VINCOLO

Da verificare in sede di progettazione definitiva per la presenza di basolati storici

INTERVENTI IN CORSO

SI'

NO

QUALI

INTERVENTI PROGRAMMATI

SI'

NO

QUALI

ALTRO DA SEGNALARE

Si segnala la presenza di tratti di pavimentazione dei marciapiedi realizzata in basolato di pietra (di tipo storico).



N° 2

Nome spazio esterno: Percorso

Amministrazione: Città di Francavilla Fontana

Indirizzo: Via Michele Imperiali

Rilevatore: Studio Librato

Data rilievo: 29-04-2025



RIF	AMBITO DI VERIFICA	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAZIONE</b>				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	x		Il percorso pedonale presenta, in un tratto, una larghezza inferiore a m. 0,90 e, in alcuni punti, delle strozzature causate dalla presenza di ostacoli
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	x		In corrispondenza di alcuni accessi carrabili
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	x		In alcuni punti la pavimentazione del percorso presenta delle sconnessioni
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		x	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		x	
<b>2</b>	<b>DISLIVELLI</b>				
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		x	
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		x	
<b>3</b>	<b>OSTACOLI</b>				
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Presenza della segnaletica stradale, pluviali e gradini di accesso alle abitazioni
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		

4 PARCHEGGI					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		n. 1 parcheggio rosa pubblico e posti auto con concessione
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	-	-	
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	-	-	
5 VARIE					
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	Assente
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	In merito alla pubblica illuminazione, sarà necessario eseguire studi illuminotecnici specialistici
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1		x	
ALTRO					

#### ALTRE INFORMAZIONI

AREA SOTTOPOSTA A TUTELA

SI'  NO TIPO DI VINCOLO

Da verificare in sede di progettazione definitiva per la presenza di basolati storici

INTERVENTI IN CORSO

SI'  NO QUALI

INTERVENTI PROGRAMMATI

SI'  NO QUALI

ALTRO DA SEGNALARE

Si segnala la presenza di tratti di pavimentazione dei marciapiedi realizzata in basolato di pietra (di tipo storico).



Nome spazio esterno: Percorso

Amministrazione: Città di Francavilla Fontana

Indirizzo: Via Carlo Pisacane

Rilevatore: Studio Librato

Data rilievo: 29-04-2025



RIF	AMBITO DI VERIFICA	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAZIONE</b>				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		x	Il percorso pedonale ha larghezza adeguata ma presenta, in alcuni punti, strozzature dovute ad ostacoli
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	x		In corrispondenza di alcuni accessi carrabili
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	x		In alcuni punti la pavimentazione del percorso presenta delle sconnessioni
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		x	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		x	
<b>2</b>	<b>DISLIVELLI</b>				
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		x	
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		x	
<b>3</b>	<b>OSTACOLI</b>				
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Presenza di pali delle utenze domestiche, della segnaletica stradale, barriere di sicurezza, pluviali e gradini di accesso alle abitazioni
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		x	

4 PARCHEGGI					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		n. 1 posto auto pubblico dedicato alle persone con disabilità e n. 1 parcheggio rosa; sono presenti anche posti auto con concessione
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2		x	
5 VARIE					
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	Il semaforo presente appartiene ad un incrocio stradale analizzato nel PEBA approvato
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	In merito alla pubblica illuminazione, sarà necessario eseguire studi illuminotecnici specialistici
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	-	-	Assente
ALTRO					

#### ALTRE INFORMAZIONI

AREA SOTTOPOSTA A TUTELA

SI'  NO TIPO DI VINCOLO

INTERVENTI IN CORSO

SI'  NO QUALI

INTERVENTI PROGRAMMATI

SI'  NO QUALI

ALTRO DA SEGNALARE

---



---



Nome spazio esterno: Percorso

Amministrazione: Città di Francavilla Fontana

Indirizzo: Via Vincenzo Bellini

Rilevatore: Studio Librato

Data rilievo: 29-04-2025



RIF	AMBITO DI VERIFICA	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAZIONE</b>				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	x		Il percorso pedonale presenta in alcuni tratti una larghezza inferiore a m. 0,90 e delle strozzature causate dalla presenza di ostacoli
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	x		In corrispondenza di alcuni accessi carrabili
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucchiolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	x		In alcuni punti la pavimentazione del percorso presenta delle sconnessioni
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		x	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		x	
<b>2</b>	<b>DISLIVELLI</b>				
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		x	
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		x	
<b>3</b>	<b>OSTACOLI</b>				
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Presenza di pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, pluviali, cabine Enel e gradini di accesso alle abitazioni
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Presenza di segnaletica stradale

4 PARCHEGGI					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		Presenza di posti auto con concessione
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	-	-	
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	-	-	
5 VARIE					
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	Assente
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	In merito alla pubblica illuminazione, sarà necessario eseguire studi illuminotecnici specialistici
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	-	-	Assente
ALTRO					

#### ALTRE INFORMAZIONI

AREA SOTTOPOSTA A TUTELA

SI'  NO TIPO DI VINCOLO

INTERVENTI IN CORSO

SI'  NO QUALI

INTERVENTI PROGRAMMATI

SI'  NO QUALI

ALTRO DA SEGNALARE

---



N° 1

Nome spazio esterno: Piazza

Amministrazione: Città di Francavilla Fontana

Indirizzo: Piazza Giuseppe Verdi

Rilevatore: Studio Librato

Data rilievo: 29-04-2025



RIF	AMBITO DI VERIFICA	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
<b>1</b>	<b>PAVIMENTAZIONE</b>				
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		x	
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		x	
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucchiolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	x		In alcuni punti la pavimentazione del percorso presenta delle sconnessioni
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		x	
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		x	
<b>2</b>	<b>DISLIVELLI</b>				
2.1	È necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	x		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	-	-	
2.3	È necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	-	-	Non sono presenti rampe
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		x	
<b>3</b>	<b>OSTACOLI</b>				
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	x		Presenza di aiuole, pali della segnaletica stradale e della pubblica illuminazione
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		x	

4 PARCHEGGI					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		Presenza di posti auto con concessione
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	-	-	
4.3	È presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art. 1 DM 236/89 art. 2	-	-	
5 VARIE					
5.1	È necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	Assente
5.2	È necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	-	-	In merito alla pubblica illuminazione, sarà necessario eseguire studi illuminotecnici specialistici
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5 DM 236/89 art. 8.2.1	-	-	Assente
ALTRO					

#### ALTRE INFORMAZIONI

AREA SOTTOPOSTA A TUTELA

SI'  NO TIPO DI VINCOLO

INTERVENTI IN CORSO

SI'  NO QUALI

INTERVENTI PROGRAMMATI

SI'  NO QUALI

ALTRO DA SEGNALARE

---